





نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... فولکس ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... تیگو ..... شماره شاسی: .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲۰۱۸ ..... انقضای بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... پژ ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۲۲,۵۴۶

## تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☐ پلوسها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه ی خودرو فاقد رنگ شدگی می باشد

شیشه جلو شکستگی جزئی دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید