

مشخصات خودرو			
برند خودرو: هیوندای	تیپ: وراکروز	پکیج: ix55	سال ساخت: ۲۰۱۲
رنگ خودرو: سفید	رنگ داخل: مشکی	کارکرد: ۵۸۸۹ کیلومتر	کد خودرو: -
کارشناس فروش: -	کارشناس فنی: ابراهیم زاد	محل کارشناسی: سوئچ	هزینه کارشناسی: - ریال
تاریخ کارشناسی: ۹۹/۰۵/۰۷	ساعت: ۰۹:۳۰	نام مشتری: -	
شماره شاسی: DCU۲۰۷۰۳۷	شماره موتور: -		
کارشناسی بدنه			
تمامی قسمتهای بدنه شامل سقف خودرو، درب موتور گلگیرها، درب ها، ستون ها، صندوق عقب ، شاسی ، رکاب ها، سپرها، چراغ ها و شیشه و آینه ها و سایر متعلقات مربوطه کنترل و مورد معیوب مشاهده نشد ■ / □ شد. (به شرح ذیل)			
- لبه درب عقب راست لکه گیری رنگ شده - بدنه قری و صافکاری جزئی دارد - شاسی جلو و عقب سالم		- تست درایو انجام نشد	
کارشناسی فنی			
● تمامی قسمتهای داخلی کابین خودرو کنترل شد و مورد معیوب مشاهده ■ نشد / □ شد. (به شرح ذیل) ● بخش های زیر درب موتور، لاستیک ها کنترل شده و مورد معیوب مشاهده ■ نشد / □ شد. (به شرح ذیل) - تایرها ۷۰٪ --- تاریخ تولید ۲۰۱۶ ● امکان انجام تست دیاگ برای این خودرو وجود ■ دارد / □ ندارد و خطایی مشاهده □ نشد / ■ شد. (به شرح ذیل) - سنسور پدال ترمز و خطای برقی شبکه ● کارکرد کیلومترسنج با وضعیت ظاهری خودرو مطابقت ■ دارد / □ ندارد			
کارشناسی آپشن			
خودرو دارای آپشنهای ،کروزکنترل ،گرم کن صندلی ۲، سرد کن صندلی ۱، گرم کن فرمان ،ایرپگ، آینه تاشو برقی ،سانروف ،سیستم تهویه، و ESP می باشد و مورد معیوب مشاهده ■ نشد / □ شد. (به شرح ذیل) - تلسکوپی فرمان در یک جهت عمل نمیکند -			
محل امضا و مهر		هولوگرام	

(نسخه چاپ شده بدون هولوگرام فاقد اعتبار میباشد)