







نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: هایلوکس دو
نام فروشنده: سال ساخت: کابین بلند
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۳۶۹,۹۷۴

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A Rسینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور تعویض و رنگ/گلگیر های جلو رنگ و ابرنگ/گلگیر های عقب رنگ شدگی دارد/ستون و کلاف عقب چپ رنگ

میباشد/شاسی جلو چپ ضربه و ترمیم دارد /سینی و پالونی جلو چپ ضربه دارد

نشت روغن از سمت موتور/جرم روغن

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید