








نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: کرولا هیبرید شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۲۴ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۰

تست موتور



✓ دود اگزوز

✓ نشست آب

✓ نشست روغن

✓ کارکرد درجا

✓ عملکرد آمپر ها

✓ واشر سرسیلندر

✓ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *

- پلوس ها

✓ روغن سوزی

- میزان فرمان

✓ دیسک و صفحه

✓ بلبرینگ چرخ ها

✓ وضعیت گیربکس

✓ ترمزها، روغن ترمز

/ رنگ / آبرنگ

✗ تعویض و مشکل دار

○ صافکاری بدون رنگ

✓ کارشناسی شده و سالم است

- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

✓ سقف

✓ شاسی جلو

✓ شاسی عقب

□ ستون ها

✓ C B A L

✓ C B A R

✓ سینی عقب

✓ سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ

✓ سانروف

✓ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه ها

✓ کمربند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر ها

✓ برف پاک کن ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

✓ عملکرد چراغ ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ میباشد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید