







نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: i۳۰
 سال ساخت: ۲۰۱۰
 رنگ خودرو: سفید

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۴۰۱,۵۰۴۰۰

تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها

✓	C	✓	B	✓	A	L
✗	C	✓	B	✓	A	R

سینی عقب سینی جلو

آپشن‌ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه‌ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک‌کن‌ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغ‌ها وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سمت راست خودرو کامل رنگ/درب موتور و گلگیر جلو چپ و رکاب‌ها رنگ می‌باشد/ستون عقب راست رنگ/شاسی جلو به
 همراه پالونی ضربه دارد/قری و خط و خش اطراف

سیستم فرمان/کولر/چراغ‌های جلو/نشست روغن از سمت موتور/دود آگزوز
 لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید