

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۵/۱۷

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است






www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: فوتون.....
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: G7
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۱,۴۰۲
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۰.۱, ۰.۱, ۰.۱.....
 رنگ خودرو: سفید

تست موتور



- دود آگزوز
- نشست آب
- نشست روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز
- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C
- B
- A
- L
- C
- B
- A
- R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب موتور آبرنگ کارخانه ای دارد/شاسی جلو به علت ضربه به بکسل بند جوشکاری و خوردگی و آبرنگ شده است

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید