





نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ام.و شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سری ۵ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۱ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای کیلومتر زمان کارشناسی: ۲,۴۶,۸۴۸

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☐ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☐ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ / آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☐ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

// گلگیر عقب چپ و قسمتی از درب صندوق رنگ و ابرنگ // سینی های عقب و جلو ضربه

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید