




نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: سانگ یانگ  
 تپ خودرو: تیوولی  
 سال ساخت: 2016  
 رنگ خودرو: خاکستری  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: 8533  
 انقضاء بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: 63661

## فنی و موتور

## رنگ و بدنه


☒ کارشناسی شده و سالم است

☒ کارشناسی شده و مشکل دارد

☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

 ایران  
 ... ..  
 ... ..

- ☒ سانروف
- ☒ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ ضربه گیر بکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☒ ستون ها

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |

☒ سینی عقب

## آپشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

## چکیده کلیات

- ☒ دیاگ
- ☒ تست رانندگی
- ☒ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور ، گلگیر جلو چپ ، گلگیر عقب چپ رنگ شده، بدنه قری و خط وخش و صافکاری بدون رنگ دارد \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*