






نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:.....	توبوتا	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تیپ خودرو:.....	یاریس	شماره شاسی:.....
نام فروشنده:.....	سال ساخت:.....	صندوق دار	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....	۲،۰۱۰	کیلومتر زمان کارشناسی:.....۲۰۴،۵۲۸



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✗ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | — |
| بلبرینگ چرخ‌ها | |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| سقف | × | | | | | |
| شاسی جلو | ✓ | | | | | |
| شاسی عقب | ✓ | | | | | |
| ستون ها | | | | | | |
| × | C | × | B | ✓ | A | L |
| × | C | × | B | × | A | R |
| سینی عقب | ✓ | | | | | |
| سینی جلو | × | | | | | |

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ۳ | سانروف |
| ۲ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

****کامل رنگ به غیر از درب صندوق**

****گگیر جلو راست تعویض و رنگ**

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید