






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	کیا	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	(سراتو) مونتاز	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱۳۹۵	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	قهوه ای	کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۱۰,۶۳۰,۱۱۰



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپر ها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | — |
| پلوس‌ها | — |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | — |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | — |
| وضعیت گیربکس | — |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل‌دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ☒
 شاسی جلو ☒
 شاسی عقب ☒
 ستون ها ☐
 ✓ ☐ C ✓ ☐ B ✓ ☐ A L
 ✓ ☐ C ✓ ☐ B ✓ ☐ A R
 سینی عقب ☒
 سینی جلو ☒

آی‌شن‌ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

درب جلو راست خودرو رنگ مجدد کارخانه میباشد

سینے عقب خودرو ضربہ جزئی دارد

فنی، سالم می باشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید