کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۵/۰۸/۱۷
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:.....
تلفن درخواست کننده:.....
نام فروشنده:.....
تلفن فروشنده:.....

نوع خودرو:.....تویوتا.....
تیپ خودرو:.....کرولا کراس.....
سال ساخت:.....هیبرید ۲,۰۲۶.....
رنگ خودرو:.....مشکی.....

شماره موتور:.....
شماره شاسی:.....
انقضاء بیمه:.....
کیلومتر زمان کارشناسی:.....۱۰۴.....

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ✓ L ☐ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ R ☐ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها


- ✓ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- — سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو


تست موتور


- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- — نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور


تست فنی

- — تست رانندگی *
- — پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- — دیسک و صفحه
- — بلبرینگ چرخ‌ها
- — وضعیت گیربکس
- — ترمزها، روغن ترمز










رنگ/آبرنگ
تعویض و مشکل‌دار
صافکاری بدون رنگ
کارشناسی شده و سالم است
کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

//بدنه خودرو فاقد رنگ شدکی میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید