

| مشخصات خودرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| برند خودرو: هیوندای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تیپ: ۲۰ /                | پکیج: کرمان موتور                                                                                   | سال ساخت: ۱۳۹۶         |
| رنگ خودرو: مشکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رنگ داخل: مشکی قهوه ای   | کارکرد: ۴۰۳۴۸ کیلومتر                                                                               | کد خودرو: -            |
| کارشناس فروش: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کارشناس فنی: ابراهیم زاد | محل کارشناسی: سوئچ                                                                                  | هزینه کارشناسی: - ریال |
| تاریخ کارشناسی: ۹۹/۰۴/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ساعت: ۱۳:۳۰              | نام مشتری:                                                                                          |                        |
| شماره شاسی: HB1۰۲۳۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شماره موتور:             |                                                                                                     |                        |
| کارشناسی بدنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                     |                        |
| تمامی قسمتهای بدنه شامل سقف خودرو، درب موتور گلگیرها، درب ها، ستون ها، صندوق عقب، شاسی، رکاب ها، سپرها، چراغ ها و شیشه و آیینه ها و سایر متعلقات مربوطه کنترل و مورد معیوب مشاهده نشد □ / ■ شد. (به شرح ذیل)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                     |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- لبه درب جلو و عقب راست به اندازه ۲ کف دست له گیری شده</li> <li>- شاسی جلو و عقب سالم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تست درایو انجام نشد</li> <li>- سپر خط و خش دارد</li> </ul> |                        |
| کارشناسی فنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                     |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تمامی قسمتهای داخلی کابین خودرو کنترل شد و مورد معیوب مشاهده □ نشد / ■ شد. (به شرح ذیل)</li> <li>• بخش های زیر درب موتور، لاستیک ها کنترل شده و مورد معیوب مشاهده □ نشد / ■ شد. (به شرح ذیل)</li> <li>- تایرها ۷۰٪ --- تاریخ تولید ۲۰۱۷</li> <li>• امکان انجام تست دیاگ برای این خودرو وجود □ دارد / □ ندارد و خطایی مشاهده □ نشد / ■ شد. (به شرح ذیل)</li> <li>• کارکرد کیلومترسنج با وضعیت ظاهری خودرو مطابقت □ دارد / □ ندارد</li> </ul> |                          |                                                                                                     |                        |
| کارشناسی آپشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                     |                        |
| خودرو دارای آپشنهای ایربگ، سیستم تهویه، ESP می باشد و مورد معیوب مشاهده □ نشد / ■ شد. (به شرح ذیل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                     |                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                     |                        |
| محل امضا و مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | هولوگرام                                                                                            |                        |

( نسخه چاپ شده بدون هولوگرام فاقد اعتبار میباشد )