








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... سانگ یانگ .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... تیوولی .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲,۰۱۶ .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۹۴,۹۶۳ .....



## تست موتور

- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- ☒ تست رانندگی \*
- ☒ پلوس ها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

## آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☐ سانروف
- ☐ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☐ ۳ مکانیزم گرمایش
- ☐ ۳ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

نشت روغن از سمت تیولی

///// درب عقب سمت چپ کیلر رنگ دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید