








نام درخواست کننده: نوع خودرو: پلاک: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سال ساخت: شماره شاسی:
 نام فروشنده: رنگ خودرو: مشکی انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: کیلومتر زمان کارشناسی: ۴۱,۰۲۱,۰۰۰

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوسها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☐ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکلدار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

دو بل درب عقب سمت چپ رنگ شدگی دارد و از رو صافکاری لیسه دارد

نشت روغن از ناحیه درب سوپاپ نیاز بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید