



نام درخواست کننده: ...

نوع خودرو: توبوتا

شماره موتور: ...

تلفن درخواست کننده: ...

تیپ خودرو: یربوس

شماره شاسی: 7849

نام فروشنده: ...

سال ساخت: 2017

انقضاء بیمه: ...


تلفن فروشنده: ...

رنگ خودرو: سفید

کیلومتر زمان کارشناسی: 63000

## فنی و موتور

## رنگ و بدنه

 سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها

C	B	A	L
C	B	A	R

 سینی عقب

## آپشن ها

 زاپاس آینه ها سنسورها کمربند ایمنی شیشه بالابرها وضعیت اگزوز برف پاک کن ها


## چکیده کلیات

 دیاگ تست رانندگی تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

 کارشناسی شده و سالم است کارشناسی شده و مشکل دارد کارشناسی نشده و یا موجود نیست

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



گلگیر عقب سمت چپ و درب عقب سمت چپ رنگ شده