

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۷/۰۲/۲۰۲۴

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

..... شماره موتور:

..... نوع خودرو: بهمن خودرو

..... نام درخواست کننده:

..... شماره شاسی:

دیگنیتی

..... تلفن درخواست کننده:

..... انقضای بیمه:





تیپ خودرو: ۱,۴۰۰

..... نام فروشنده:

..... کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۴۷,۳۴۶

سال ساخت: مشکی

..... تلفن فروشنده:



--- --- --- --- ---

ایجاد

تست موتور

- دو داگزوز
 نشت آب
 نشت روغن
 کارکرد درجا
 عملکرد آمپرها
 واشر سرسیلندر
 وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- * تست رانندگی
 پلوسها
 روغن سوزی
 میزان فرمان
 دیسک و صفحه
 بلبرینگ چرخها
 وضعیت گیربکس
 ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
 تعویض و مشکل دار
 صافکاری بدون رنگ
 کارشناسی شده و سالم است
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | |
|----------|---|
| سقف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ستون ها | <input type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A L |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A R |
| سینی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سینی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |

آپشن ها

- دیاگ
 سانروف
 سنسورها
 زپاس
 آینه ها
 کمربند ایمنی
 سیستم فرمان
 شیشه بالابرها
 برف پاک کن ها
 مکانیزم گرمایش
 مکانیزم سرمایش
 عملکرد چراغ ها
 وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب عقب راست رنگ شده

سالم

لطفاً به مفاد پشت برگه توجه فرمایید