






نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: ب.ا.ب
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: X۳
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۲,۰۱۴
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۵۱,۸۳۹
 رنگ خودرو: سفید

تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو

آپشن‌ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه‌ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک‌کن‌ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغ‌ها وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

نشست روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید