




نام درخواست کننده:	نوع خودرو: لکسوس	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو: آر ایکس 350	شماره شاسی: 9888
نام فروشنده:	سال ساخت: 2012	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو: مشکی	کیلومتر زمان کارشناسی: 36957

فنی و موتور

رنگ و بدنه




✓ کارشناسی شده و سالم است

✗ کارشناسی شده و مشکل دارد

✗ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗



- ✓ سانروف
- ✓ پلوس‌ها
- ✓ دوداگزوز
- ✓ نشست آب
- ✓ نشست روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ میزان فرمان
- ✓ روغن سوزی
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ عملکرد آمپر‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ ضربه گیربکس
- ✓ واشر سرسیلندر
- ✓ دیسک و صفحه
- ✓ بلبرینگ چرخ‌ها
- ✓ فرمان هیدرولیک
- ✓ ترمزها، روغن ترمز
- ✓ وضعیت صندلی خودرو
- ✓ وضعیت ظاهری موتور

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ✓ ستون‌ها

C	B	A	L
C	B	A	R

- ✓ سینی عقب

آپشن‌ها

- ✓ زاپاس
- ✓ آینه‌ها
- ✓ سنسورها
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ شیشه بالابر
- ✓ وضعیت اگزوز
- ✓ برف پاک‌کن‌ها

چکیده کلیات

- ✗ دیاگ
- ✗ تست رانندگی
- ✗ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلوراست تعویض شده* درب موتور آبرنگ دارد* بدنه صافکاری و لیسسه جزئی دارد
