

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۶/۲۴

تاریخ و ساعت:

امیرحسین زارعی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch






برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: ۳۰
 سال ساخت: ۲۰۱۱
 رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲.۱.۲, ۲.۴.۶, ۲.۱.۲



تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز
- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

// فاقد رنگ شدگی میباشد // اسپینی عقب ضربه دارد

عملکرد چراغها نیاز به بازدید // سیستم فرمان نیاز به بازدید // آب پاش برف پاکن نیاز به بازدید // نشت روغن از سمت موتور

کارکرد درجا نیاز به بازدید //

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید