





نام درخواست کننده: نوع خودرو: لکسوس
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: RX
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۰۹
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۱.۹, ۹.۷.۲۰

تست موتور



✓ دود اگزوز

✓ نشست آب

✓ نشست روغن

✓ کارکرد درجا

✓ عملکرد آمپر

✓ واشر سرسیلندر

✓ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

✓ تست رانندگی *

✓ پلوسها

✓ روغن سوزی

✓ میزان فرمان

✓ دیسک و صفحه

✓ بلبرینگ چرخها

✓ وضعیت گیربکس

✓ ترمزها، روغن ترمز

✓ رنگ/آبرنگ

✗ تعویض و مشکل دار

✗ صافکاری بدون رنگ

✓ کارشناسی شده و سالم است

✗ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

✓ سقف

✓ شاسی جلو

✓ شاسی عقب

□ ستون ها

✓ C B A L
✓ C B A R

✗ سینی عقب

✗ سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ

✓ سانروف

✓ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه ها

✓ کمر بند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر

✓ برف پاک کن ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

✓ عملکرد چراغ ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو چپ و گلگیر عقب چپ رنگ شده // سینی عقب و سینی جلو ضربه دارد

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید