






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	پرلانیس	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تپ خودرو:	H۳۳۰	شماره شاسی: NAPH۳۳۰BBL۱۰۵۵۳
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱,۳۹۹	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:		کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۰۱۶



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| تست رانندگی * | ☐ |
| پلوس‌ها | ☐ |
| روغن سوزی | ☒ |
| میزان فرمان | ☐ |
| دیسک و صفحه | ☐ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ☐ |
| وضعیت گیربکس | ☐ |
| ترمزها، روغن ترمز | ☒ |
-
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رنگ/آبرنگ | ☒ |
| تعویض و مشکل‌دار | ☒ |
| صافکاری بدون رنگ | ☐ |
| کارشناسی شده و سالم است | ☒ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | ☐ |

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاق |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

***بدنہ بدوز، رنگ شدگی، می، باشد

*** اصلاح رنگ کارخانہ ایے، در بقب سمت راست

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید