








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 تیپ خودرو: .....  
 سال ساخت: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: .....  
 جلی: .....  
 آزکارا هیبرید .....  
 ۲۰۲۳ .....  
 سفید .....  
 ۵۹ .....

## تست موتور

☒ دوداگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☐ پلوسها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☐ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکلدار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کنها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغها☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید