






|                     |            |          |                        |
|---------------------|------------|----------|------------------------|
| نام درخواست کننده:  | نوع خودرو: | نيسان    | شماره موتور:           |
| تلفن درخواست کننده: | تپ خودرو:  | E- سیلفی | شماره شاسی:            |
| نام فروشنده:        | سال ساخت:  | ۲۰۲۴     | انقضاء بیمه:           |
| تلفن فروشنده:       | رنگ خودرو: | مشکک     | کیلومتر زمان کارشناسی: |



## تست موتور

- |                   |   |
|-------------------|---|
| دود اگزوز         | ✓ |
| نشت آب            | ✓ |
| نشت روغن          | ✓ |
| کارکرد درجا       | ✓ |
| عملکرد آمپر ها    | ✓ |
| واشر سرسیلندر     | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

## تست فنی

- |                   |   |
|-------------------|---|
| تست رانندگی *     | — |
| پلوس‌ها           | — |
| روغن سوزی         | ✓ |
| میزان فرمان       | — |
| دیسک و صفحه       | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها    | — |
| وضعیت گیربکس      | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ  
☒ تعویض و مشکل دار  
☒ صافکاری بدون رنگ  
☒ کارشناسی شده و سالم است  
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- سقف ✓  
 شاسی جلو ✓  
 شاسی عقب ✓  
 ستون ها ☐  
 ✓ C ✓ B ✓ A L  
 ✓ C ✓ B ✓ A R  
 سینی عقب ✓  
 سینی جلو ✓

## آپشن ها

- |                   |   |
|-------------------|---|
| دیگ               | — |
| سانروف            | ✓ |
| سنسورها           | ✓ |
| زاپاس             | ✓ |
| آینه ها           | ✓ |
| کمر بند ایمنی     | ✓ |
| سیستم فرمان       | ✓ |
| شیشه بالابر ها    | ✓ |
| برف پاک کن ها     | ✓ |
| مکانیزم گرمایش    | ✓ |
| مکانیزم سرمایش    | ✓ |
| عملکرد چراغ ها    | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

## چکیده گزارش کارشناس

// بدنہ ی خود رو فاقد رنگ شد گے مے باشد

..//فنى، سالم

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید