






نام درخواست کننده:	نوع خودرو:	مدیران خودرو	شماره موتور:
تلفن درخواست کننده:	تیپ خودرو:	X۵۵ PRO	شماره شاسی:
نام فروشنده:	سال ساخت:	۱,۴۰۳	انقضاء بیمه:
تلفن فروشنده:	رنگ خودرو:	نوک مدادی	کیلومتر زمان کارشناسی:
			۸۸



تست موتور

- دود اگزوز ✓
نشت آب ✓
نشت روغن ✓
کارکرد درجا ✓
عملکرد آمپررها ✓
واشر سرسیلندر ✓
وضعیت ظاهری موتور ✓

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس‌ها | - |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | - |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | ✓ |
| وضعیت گیربکس | - |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آی‌شن‌ها

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | دیاگ |
| ✓ | سانروف |
| ✓ | سنسورها |
| ✓ | زاپاس |
| ✓ | آینه ها |
| ✓ | کمر بند ایمنی |
| ✓ | سیستم فرمان |
| ✓ | شیشه بالابر ها |
| ✓ | برف پاک کن ها |
| ✓ | مکانیزم گرمایش |
| ✓ | مکانیزم سرمایش |
| ✓ | عملکرد چراغ ها |
| ✓ | وضعیت صندلی خودرو |

چکیده گزارش کارشناس

بدنہ خود رو فاقد رنگ شد گے، می باشد

.....

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید