








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 تیپ خودرو: .....  
 سال ساخت: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۱۱۱,۲۳۰

## تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابرها ☒برف پاک کنها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی می باشد / صافکاری و لیسسه گیری دارد / سینی عقب ضربه جزیی دارد

/فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید