

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۲/۰۲/۲۰۲۴

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است







www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: میتسوبیshi
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: ASX
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۲,۰۱۵
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 نام فروشنده:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۰,۴۹۵
 رنگ خودرو: مشکی

تست موتور



دود آگزوز

نشست آب

نشست روغن

کارکرد درجا

عملکرد آمپرها

واشر سرسیلندر

وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی *

پلوسها

روغن سوزی

میزان فرمان

دیسک و صفحه

بلبرینگ چرخها

وضعیت گیربکس

ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف

شاسی جلو

شاسی عقب

ستون ها

C B A L

C B A R

سینی عقب

سینی جلو

آپشن ها

دیاگ

سانروف

سنسورها

زاپاس

آینه ها

کمبرند ایمنی

سیستم فرمان

شیشه بالابرها

برف پاک کنها

مکانیزم گرمایش

مکانیزم سرمایش

عملکرد چراغها

وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سینی عقب ضربه دارد // گلگیر عقب چپ رنگ شده ///

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید