





نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: نیسان...
 تیپ خودرو: سیلفی
 سال ساخت: ۲۰۲۳
 رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی: ۸۱۸۷۵۵...
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۴

تست موتور



- دود اگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☒
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپر ها ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
- پلوس ها ☒
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☐
- دیسک و صفحه ☒
- بلبرینگ چرخ ها ☒
- وضعیت گیربکس ☒
- ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☐
- ✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☒
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید