








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... کیا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... اپتیما  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲۰۱۵  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... مشکی  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۵۱, ۰.۶۳

## تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐C B A L ☒C B A R ☒سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو چپ و درب جلو چپ تعویض و رنگ // گلگیر های عقب رنگ // قسمتی از گلگیر جلو راست ابرنگ // ستون جلو سمت چپ رنگ // سینی عقب ضربه

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید