






نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:..... لاماری	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تیپ خودرو:..... ایما	شماره شاسی:..... ۴۸۵
نام فروشنده:.....	سال ساخت:..... ۱,۴۰۱	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....	کیلومتر زمان کارشناسی:..... ۱۳



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس‌ها | ✓ |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | ✓ |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | L |
| ✓ | C | ✓ | B | ✓ | A | R |
- سینی عقب
- سینی جلو

آیشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ۳ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ۳ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

سالم

درب موتور از زیر صافکاری شده

بدنه خود، رو فاقد رنگ می باشد

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید