








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... هیوندای  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... توسان  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... (ix35)  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید صدفی  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۲.۲, ۱.۷.۶

## تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشست آب☒ نشست روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

// گلگیر جلو چپ و قسمتی از درب صندوق آبرنگ دارد

// شیشه بالا بر ها و چراغ مه شکن جلو راست نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید