






شماره موتور:	توبوتا نوع خودرو:	نام درخواست کننده:
شماره شاسی ۳۵۱۰۲۱۷vgbib۰e۶pg.....	لویین هیبرید تیپ خودرو: ۲،۰۲۳	تلفن درخواست کننده:
انقضاء بیمه:	سال ساخت:	نام فروشنده:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۶.....	سفید رنگ خودرو:	تلفن فروشنده:



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✓ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | تست رانندگی * |
| ✓ | پلوس‌ها |
| ✓ | روغن سوزی |
| ✓ | میزان فرمان |
| ✓ | دیسک و صفحه |
| ✓ | بلبرینگ چرخ‌ها |
| ✓ | وضعیت گیربکس |
| ✓ | ترمزها، روغن ترمز |

- ☒ رنگ/آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آی‌شن‌ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✓ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خود رو فاقد رنگ مییابد

فنی، سالم

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید