




نام درخواست کننده: نوع خودرو: تپوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پرادو دو در شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۰۸ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۱,۶۶,۳۸۶.....

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابرها ☒برف پاک کنها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

/// درب جلو چپ تعویض و رنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید