








نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: وراکروز
 سال ساخت: (ix55)
 رنگ خودرو: ۲,۰۱۰

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۰۰۰,۰۰۰-۰۱۹۶,۰۰۰

تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوسها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو

آپشن ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک کنها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغها وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سیستم فرمان نیاز به بازدید دارد // انشت روغن از سمت جعبه فرمان

گلگیر عقب سمت چپ و مقدما از درب عقب سمت چپ رنگ و ابرنگ دارد // صافک درب عقب چپ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید