




نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: آریون
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۳
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۵,۱۱۱

تست موتور



- دوداگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☐
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپرهای ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
- پلوسها ☐
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☒
- دیسک و صفحه ☐
- بلبرینگ چرخها ☐
- وضعیت گیربکس ☐
- ترمزها، روغن ترمز ☐

رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☐
- ✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☒
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☐
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب جلو راست تعویض و رنگ میباشد

...

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید