



نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: اکسنت
نام فروشنده: سال ساخت: (مونتاز)
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه: کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۵,۸۲۳

تست موتور

- دود اگزوز ☒
نشت آب ☒
نشت روغن ☐
کارکرد درجا ☒
عملکرد آمپر ها ☒
واشر سرسیلندر ☒
وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه






- سقف ☒
شاسی جلو ☒
شاسی عقب ☒
ستون ها ☐
A L ☒
B ☒
C ☒
A R ☒
B ☒
C ☒
سینی عقب ☒
سینی جلو ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
پلوس ها ☐
روغن سوزی ☒
میزان فرمان ☒
دیسک و صفحه ☐
بلبرینگ چرخ ها ☐
وضعیت گیربکس ☐
ترمزها، روغن ترمز ☐

آپشن ها

- دیاگ ☒
سانروف ☒
سنسورها ☒
زاپاس ☒
آینه ها ☒
کمر بند ایمنی ☒
سیستم فرمان ☐
شیشه بالابر ها ☒
برف پاک کن ها ☒
مکانیزم گرمایش ☒
مکانیزم سرمایش ☒
عملکرد چراغ ها ☒
وضعیت صندلی خودرو ☒



- رنگ/آبرنگ ☒
تعویض و مشکل دار ☒
صافکاری بدون رنگ ☒
کارشناسی شده و سالم است ☒
کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست تعویض و رنگ // طوق گلگیر عقب راست ابرنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید