








نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....

نوع خودرو: هیوندای .....  
 تیپ خودرو: النترا .....  
 سال ساخت: ۲۰۱۷ .....  
 رنگ خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۵,۴۰۶.....

## تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور 

## تست فنی

تست رانندگی \* پلوسها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها C L  B X  A LC R  B X  A Rسینی عقب سینی جلو 

## آپشن ها

دیاگ ۳ سانروف ۳ سنسورها زاپاس آینه ها کمبرند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک کنها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغها وضعیت صندلی خودرو 

## چکیده گزارش کارشناس

سالم

گلگیر جلو چپ و راست تعویض می باشد

گلگیر عقب سمت چپ رنگ می باشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید