








نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۷,۲۴۳

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمربند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغ ها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

طوق گلگیر عقبو زیر درب عقب چپ رنگ // لبه گلگیر جلو راست رنگ // سینی جلو ضربه دارد

نشت روغن از سمت موتور // چراغ چک روشن

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید