





نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:.....توبوتا	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تیپ خودرو:.....راوفور	شماره شاسی:.....
نام فروشنده:.....	سال ساخت:.....۲,۰۱۴	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....سفید صدفی	کیلومتر زمان کارشناسی:.....۲,۲۳,۴۰۹



تست موتور

- | | |
|-------------------|---|
| دود اگزوز | ✓ |
| نشت آب | ✓ |
| نشت روغن | ✗ |
| کارکرد درجا | ✓ |
| عملکرد آمپررها | ✓ |
| واشر سرسیلندر | ✓ |
| وضعیت ظاهری موتور | ✓ |

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس‌ها | - |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | - |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ‌ها | - |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |
-
- | | |
|-------------------------------|---|
| رنگ/آبرنگ | ▨ |
| تعویض و مشکل‌دار | ✗ |
| صافکاری بدون رنگ | ○ |
| کارشناسی شده و سالم است | ✓ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | - |

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آی‌شن‌ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | — |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✗ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

//بدنہ ی خود رو فاقد رنگ شد گے مے باشد

//نشت روغن به همراه سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید