






نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۴۹,۵۸۲

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوسها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمر بند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغ ها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

خودرو بدون رنگ میباشد

نشت روغن از سمت موتور // شیشه جلو سانروف شکسته

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید