





نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پرادو چهار شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: در انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۴۸,۸۷۵

تست موتور

دود آگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☒پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐✓ سانروف ☒✓ سنسورها ☒✓ زاپاس ☒✓ آینه ها ☒✓ کمر بند ایمنی ☒✓ سیستم فرمان ☒✓ شیشه بالابر ها ☒✓ برف پاک کن ها ☒✓ مکانیزم گرمایش ☒✓ مکانیزم سرمایش ☒✓ عملکرد چراغ ها ☒✓ وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

//البه درب عقب ولبه گلگیر عقب چپ ابرنگ //لیسه گیری حجیم

نشت روغن از سمت زیر موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید