






نام درخواست کننده:.....	نوع خودرو:.....	کیا	شماره موتور:.....
تلفن درخواست کننده:.....	تپ خودرو:.....	اپتیما	شماره شاسی:.....
نام فروشنده:.....	سال ساخت:.....	۲۰۱۴	انقضاء بیمه:.....
تلفن فروشنده:.....	رنگ خودرو:.....	سفید	کیلومتر زمان کارشناسی:.....۹۰,۹۷۰



تست موتور

- دود اگزوز ✓
نشت آب ✓
نشت روغن ✓
کارکرد درجا ✓
عملکرد آمپررها ✓
واشر سرسیلندر ✓
وضعیت ظاهری موتور ✓

تست فنی

- | | |
|-------------------|---|
| تست رانندگی * | - |
| پلوس ها | - |
| روغن سوزی | ✓ |
| میزان فرمان | - |
| دیسک و صفحه | ✓ |
| بلبرینگ چرخ ها | - |
| وضعیت گیربکس | ✓ |
| ترمزها، روغن ترمز | ✓ |
-
- | | |
|-------------------------------|---|
| رنگ/آبرنگ | ✍ |
| تعویض و مشکل دار | ✗ |
| صافکاری بدون رنگ | ○ |
| کارشناسی شده و سالم است | ✓ |
| کارشناسی نشده و یا موجود نیست | - |

رنگ و بدنه

- سقف ✓
 شاسی جلو ✓
 شاسی عقب ✓
 ستون ها ☐
 ✓ C ✓ B ✓ A L
 ✓ C ✓ B ✓ A R
 سینی عقب ✓
 سینی جلو ✓

آپشن ها

- | | |
|-------------------|---|
| دیاگ | - |
| سانروف | ✓ |
| سنسورها | ✓ |
| زاپاس | ✓ |
| آینه ها | ✓ |
| کمر بند ایمنی | ✓ |
| سیستم فرمان | ✗ |
| شیشه بالابر ها | ✓ |
| برف پاک کن ها | ✓ |
| مکانیزم گرمایش | ✓ |
| مکانیزم سرمایش | ✓ |
| عملکرد چراغ ها | ✓ |
| وضعیت صندلی خودرو | ✓ |

چکیده گزارش کارشناس

فاقد رنگ شدگی، میباشد

سیستم فرمان نیاز به بازدید // کلید ترمز دستی برقی نیاز به بازدید

لطفا به مفاد یشت برگه توجه فرمایید