







نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....

نوع خودرو: هیوندای .....  
 تیپ خودرو: ۲۰ .....  
 سال ساخت: ۲۰۱۵ .....  
 رنگ خودرو: مشکی .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۹.۸, ۸.۶.۲. ....

## تست موتور

دود آگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور 

## تست فنی

تست رانندگی \* پلوسها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها 

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب سینی جلو 

## آپشن ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک کنها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغها وضعیت صندلی خودرو 

## چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب چپ و طوق گلگیر عقب راست رنگ // سینی عقب و سرشاسی عقب ضربه // سینی فن جلو ضربه دارد

نشست روغن // آینه ها // سیستم فرمان نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید