

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

تاریخ و ساعت:

امیرحسین زارعی

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: تویوتا
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: پرادو چهار
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۲۰۰۷ در
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۳, ۱۰۳, ۶۰۳, ۲۰۳



تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

 تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

بدنه فاقد رنگ شدگی میباشد

نشست روغن از سمت موتور و پمپ هیدرو لیک // دوربین دنده عقب نیاز به بازدید // نشست اب از سمت آگزوز و دود سیاه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید