






نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۵۲,۰۵۸

تست موتور



- دود اگزوز ☒
 نشت آب ☒
 نشت روغن ☒
 کارکرد درجا ☒
 عملکرد آمپر ها ☒
 واشر سرسیلندر ☒
 وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☒
 پلوس ها ☒
 روغن سوزی ☒
 میزان فرمان ☒
 دیسک و صفحه ☒
 بلبرینگ چرخ ها ☒
 وضعیت گیربکس ☒
 ترمزها، روغن ترمز ☒

- رنگ/آبرنگ ☒
 تعویض و مشکل دار ☒
 صافکاری بدون رنگ ☒
 کارشناسی شده و سالم است ☒
 کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

رنگ و بدنه

- سقف ☒
 شاسی جلو ☒
 شاسی عقب ☒
 ستون ها ☒
 C B A L ☒
 C B A R ☒
 سینی عقب ☒
 سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☒
 سانروف ☒
 سنسورها ☒
 زاپاس ☒
 آینه ها ☒
 کمر بند ایمنی ☒
 سیستم فرمان ☒
 شیشه بالابر ها ☒
 برف پاک کن ها ☒
 مکانیزم گرمایش ☒
 مکانیزم سرمایش ☒
 عملکرد چراغ ها ☒
 وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

ادرب و گلگیر عقب سمت چپ و درب عقب راست رنگ شدگی دارد

درب صندوق برقی و نشت روغن و سیستم فرمان و پلوس نیاز بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید