




نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: ب.ا.و
 تیپ خودرو: سری ۵
 سال ساخت: ۲۰۱۵
 رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۲,۰۰۰

تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☒ تست رانندگی *
- ☒ پلوس‌ها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخ‌ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل‌دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون‌ها
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ L
- ☒ C
- ☒ B
- ☒ A
- ☒ R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن‌ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه‌ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک‌کن‌ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ‌ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب راست رنگ شده

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید