

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۵/۰۷/۱۱

تاریخ و ساعت:

حسین دستیار

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: KMC
 تیپ خودرو: J۷
 سال ساخت: ۱۴۰۲
 رنگ خودرو: مشکی
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۵۵,۲۳۹.....

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☐ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه





- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C
☒ B
☒ A
☒ L
☒ C
☒ B
☒ A
☒ R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☒ میزان فرمان
☐ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☐ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☒ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☐ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



ایران

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور تعویض رنگ // لبه درب عقب راست و طوق گلگیر عقب راست ابرنگ // لبه گیره دارد // سینی جلو ضربه

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید