






نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: هیوندای ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: اکسنت ..... شماره شاسی: .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ۱۳۹۷ (مونتاز) ..... انقضاء بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: سفید ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۳۰, ۶۳۰, ۱۳۰۰

## تست موتور



- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- ☐ تست رانندگی \*
- ☒ پلوس ها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☒ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

- ☒ رنگ / آبرنگ
- ☒ تعویض و مشکل دار
- ☒ صافکاری بدون رنگ
- ☒ کارشناسی شده و سالم است
- ☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C A L
- ☒ C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

## آپشن ها

- ☐ دیاگ
- ☒ سانروف
- ☒ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ برف پاک کن ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

درب صندوق تعویض // گلگیر عقب راست و گلاف ستون بالا رنگ // سینی عقب و کف صندوق رنگ و ضربه // سر شاسی  
 عقب ضربه

فنی در زمان کارشناسی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید