








نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پیکانو شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲,۰۱۶ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۰,۸۲۵۰۰

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L
☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☐ ۳ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☐ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

**// سیستم جعبه فرمان نیاز به بازدید دارد

(دکمه گرمکن فرمان معیوب) عمل نمیکند

//بدنه بدون رنگ شدگی می باشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید