








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... کیا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... (سراتو) مونتاژ  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۱۳۹۷  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... مشکی  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۶۴,۳۳۱

## تست موتور



✓ دود اگزوز

✓ نشست آب

✓ نشست روغن

✓ کارکرد درجا

✓ عملکرد آمپر ها

✓ واشر سرسیلندر

✓ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

✓ تست رانندگی \*

✓ پلوس ها

✓ روغن سوزی

✓ میزان فرمان

✓ دیسک و صفحه

✓ بلبرینگ چرخ ها

✓ وضعیت گیربکس

✓ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

✓ سقف

✓ شاسی جلو

✓ شاسی عقب

ستون ها

✓ C ✓ B ✓ A L  
✓ C ✓ B ✓ A R

✗ سینی عقب

✗ سینی جلو

## آپشن ها

- دیاگ

✓ سانروف

✓ سنسورها

✓ زاپاس

✓ آینه ها

✓ کمر بند ایمنی

✓ سیستم فرمان

✓ شیشه بالابر ها

✓ برف پاک کن ها

✓ مکانیزم گرمایش

✓ مکانیزم سرمایش

✓ عملکرد چراغ ها

✓ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

درب جلو سمت چپ و قسمتی از بالای درب عقب راست رنگ و ابرنگ میباشد  
گوشت سینی جلو سمت راست و سر پالوتی جلو راست و گوشه سینی عقب سمت راست ضربه دارد

فنی سالم میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید