



نام درخواست کننده: نوع خودرو: توبوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: لوین هیبرید شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۲۳ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۸,۷۵۳

تست موتور

☒ دوداگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپرها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس‌ها☒ روغن سوزی☐ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ‌ها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل‌دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون‌ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن‌ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ کمربند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابرها☒ برف پاک‌کن‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ‌ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

//بدنه ی خودرو فاقد رنگ شدگی می باشد

//فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید